

Cuadro 106
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD XOCHIMILCO

| INMUEBLE | SUPERFICIE m ² | ÁREA REMODELADA, PINTADA E IMPERMEABILIZADA m ² | ÁREA CONSTRUIDA m ² | ÁREA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN m ² | FECHA PROBABLE DE TERMINACIÓN |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Unidad Xochimilco | 212,548.00 | 16,321.38 | 115,249.81 | | |
| Clínicas Estomatológicas | 3,582.02 | 31.70 | 1,835.51 | | |
| CIBAC | 13,582.02 | | 2,267.60 | | |
| Las Animas | 41,696.54 | | 1,818.42 | | |
| TOTAL | 271,408.58 | 16,353.08 | 121,171.34 | 11,613.19 | |

Fuente: Unidad Xochimilco. Coordinación de Espacios Físicos.

Cuadro 107
OBRAS MAYORES
UNIDAD XOCHIMILCO
(Licitación pública)

| CONCEPTO | MONTO | m ² |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Desarrollo del Proyecto Arquitectónico del Edificio del Tronco Interdivisional (TID) por la Sección de Planeación Física | 544,801.00 | 9,003.04 |
| Construcción del Módulo A del Edificio 33 del Departamento de El Hombre y su Ambiente | 7,886,963.21 | 4,114.00 |
| Remodelación del Edificio de la Unidad Interdisciplinaria de Docencia, Investigación y Servicios (UIDIS) | 8,226,300.79 | 3,031.19 |
| Construcción del Anexo de la Unidad Interdisciplinaria de Docencia, Investigación y Servicios (UIDIS) | 9,274,722.51 | 1,468.00 |
| TOTAL | 25,932,787.51 | 17,616.23 |

Nota: Los datos corresponden al periodo que se informa.

Fuente: Unidad Xochimilco. Coordinación de Espacios Físicos.

Cuadro 108
ADAPTACIONES Y REMODELACIONES
UNIDAD XOCHIMILCO

| CONCEPTO | MONTO | m ² |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| ADAPTACIONES | | |
| Edificios y Laboratorios | | |
| Suministro y colocación de ventana en el Taller de Mantenimiento Especializado de la Coordinación de Espacios Físicos | 9,866.33 | 3.00 |
| Adaptación de cancel en el área de posgrado de CBS, segundo piso del edificio central | 11,450.94 | 1.00 |
| Adaptación de mueble de madera en el cubículo 120 del departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades | 11,914.00 | 7.90 |
| Colocación de protecciones de herrería en ventanas de aula multimedia de la Licenciatura en Biología, edificio 34, primer piso del Departamento del Hombre y su Ambiente | 13,029.50 | 22.00 |
| Adaptación de faldones con entrepaños de madera en las oficinas de la Coordinación de Espacios Físicos, Mantenimiento a Bienes Inmuebles y Adaptaciones y Especializado | 13,075.50 | 8.10 |
| Instalación de 118 pizarrones en aulas de los edificios H, E, B, M y D de la Unidad | 14,927.00 | |
| Adaptación en aulas de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia, 2do. piso del edificio A | 17,125.75 | 10.00 |
| Adaptación con cancelaría de aluminio, para la oficina de Patrimonio ubicada en el Almacén de la Unidad | 17,216.51 | 20.00 |
| Adaptación de mueble de madera tipo librero en el cubículo 131 del edificio L | 18,239.00 | 5.20 |
| Adaptación de las áreas de trabajo de Planeación Física y Mantenimiento a Bienes Inmuebles y Adaptaciones de la Coordinación de Espacios Físicos | 18,411.50 | 8.50 |
| Suministro y colocación de piso laminado en oficinas del Departamento de Sistemas Biológicos de CBS, ubicado en G-207 | 18,474.75 | 67.00 |
| Suministro y colocación de 102.5 m ² piso laminado en el área del archivo histórico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño | 19,100.00 | 102.50 |
| Adaptación de mueble de madera en el cubículo 2 del departamento de Producción Económica, tercer piso del edificio V | 19,941.00 | 20.10 |
| Suministro y colocación de 121.15m ² de piso laminado en las oficinas Departamento del Hombre y su Ambiente, ubicado en el segundo nivel del edificio 34 | 22,988.21 | 121.15 |
| Adaptación de cancel en el Auditorio del edificio de la Comunicación Grafica, edificio R, de CyAD | 24,350.55 | 1.00 |
| Adaptación de muebles de madera en los cubículos 9 y 49, ubicados en planta baja y primer piso de edificio L | 25,139.00 | 4.70 |
| Adaptación de mueble de madera en el cubículo 121 del departamento de Política y Cultura, ubicado en primer piso del edificio L | 26,200.00 | 5.70 |
| Suministro y colocación de cortinas y tubos metálicos en ventanas de los salones 06 y 07 del edificio 25 de Diseño Grafico | 28,046.66 | 106.46 |
| Suministro y colocación de 110m ² de piso laminado en el Departamento de Tecnología y Producción, ubicado en el edificio Q, planta baja | 29,394.00 | 101.23 |
| Suministro e instalación 189.35m ² de cortinas a las aulas del edificio 25 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño | 30,529.91 | 189.35 |
| Desarrollo arquitectónico, análisis, cálculo y diseño del proyecto estructural para la adaptación del tapanco (mezanine), del edificio de Diseño Industrial de la división CyAD | 34,500.00 | 0.00 |
| Instalación de cámaras de seguridad en el área de posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2do. Piso del edificio A y en los laboratorios de aprendizaje (D-201 y D-205) | 46,787.75 | 0.00 |
| Adaptación en áreas de acceso, baños y servicios de las Clínicas Estomatológicas de Tláhuac, | 55,286.25 | 31.70 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO | m ² |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Nezahualcóyotl, San Lorenzo y Tepepan | | |
| Adaptación del área del Departamento de Teoría y Análisis de la División de CyAD, ubicado en el edificio Q, tercer nivel | 55,802.60 | 85.00 |
| Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado en la dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, A tercer piso | 57,477.00 | 0.00 |
| Suministro y aplicación de pintura en la fachada poniente del edificio "G" de la Unidad | 60,153.91 | 1,315.00 |
| Adaptación de cubículos, bodega y sala de computo en la carrera de Diseño de la Comunicación Grafica, edificio R tercer nivel | 62,016.23 | 74.42 |
| Suministro e instalación de aire acondicionado en las aulas de posgrado de la División de CBS, ubicadas en el edificio "A" primer piso | 63,342.00 | 0.00 |
| Adaptación de Sala de Habilidades Médicas, para la carrera de Medicina, ubicada en el edificio H, planta baja (H-010) | 63,389.55 | 65.00 |
| Adaptación de sanitario para mujeres en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, edificio A, tercer nivel | 70,306.38 | 10.00 |
| Adaptación en baños y vestidores de vigilancia, ubicados en lado poniente de la Unidad | 80,917.70 | 49.80 |
| Ampliación del sistema de alerta sísmica en el Claustro del CyAD | 86,370.75 | 0.00 |
| Adaptación a la oficina de la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, ubicada en el primer nivel del edificio central | 88,544.15 | 44.00 |
| Adaptación y colocación de cenefa de concreto en la Plaza Central del edificio A | 90,956.17 | 70.00 |
| Adaptación del salón princesa, ubicado en el edificio "R", tercer nivel de Talleres de Diseño de la Comunicación Grafica | 123,919.29 | 118.52 |
| Suministro e instalación de tanque de agua caliente y tubería de 3" para vapor del túnel de lavado de la Unidad de Producción y Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL), Bioterio | 124,372.50 | 0.00 |
| Adaptación de la sala de juntas de la Secretaría de Unidad, edificio "A", tercer nivel | 148,922.13 | 25.00 |
| Adaptación a las Coordinaciones de las Maestría de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ubicadas en el 2do. Nivel del edificio Central | 1'128,379.39 | 1,200.00 |
| Subtotal | 2'830,863. | 3,851.33 |
| Biblioteca | | |
| Adaptación para ventilación en área de baños de escalera de servicios en Biblioteca | 18,647.25 | 2.20 |
| Suministro y colocación de cubierta en el área de fotocopiado de Biblioteca, planta baja | 25,873.00 | 26.00 |
| Adaptación de módulos individuales en Biblioteca | 45,150.84 | 60.00 |
| Adaptación y cambio de domos en la Biblioteca, tercera etapa, domo central | 172,036.32 | 120.00 |
| Adaptación y colocación de 1911 m ² de piso en primer nivel del edificio de la Biblioteca | 517,573.50 | 1,911.00 |
| Subtotal | 779,280.91 | 2,119.2 |
| TOTAL UAM-X | 3'610,144.77 | 5,970.53 |

Nota: Los datos corresponden al periodo que se informa.

Fuente: Unidad Xochimilco. Coordinación de Espacios Físicos.

Cuadro 109
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A BIENES INMUEBLES Y ADAPTACIONES Y
MANTENIMIENTO DE CAMPO

| CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mantenimiento a Equipos de la Unidad | |
| Mantenimiento preventivo al elevador No. 11207 del edificio 24 de CyAD | 19,619.46 |
| Mantenimiento al equipo receptor del sistema de alerta sísmica en la UAM-X | 20,350.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 equipos de impresión de Diseño Gráfico (off-set) de la División de Ciencias y Artes para el Diseño | 25,392.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y montacargas de la Biblioteca y del edificio G | 26,082.00 |
| Suministro e instalación de control para transferencia tipo DALE-3100 para la planta de emergencia de Biblioteca | 29,325.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a 11 equipos de impresión de la Coordinación de Servicios Generales | 62,541.60 |
| Mantenimiento preventivo a plantas de emergencia de Planta Piloto, El Pueblito, Biblioteca, Servicios de Computo, Bioterio y División de Ciencias y Artes para el Diseño | 75,029.45 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado, ventilación y refrigeración del edificio 34 | 79,890.50 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores panorámicos OTIS I y II del edificio Central y el elevador del edificio 57 Bioterio | 82,696.50 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de fuerza ininterrumpible marca Powerware modelo 9315, serie ET114ZXX02 | 92,045.31 |
| Mantenimiento al control del sistema de aire acondicionado del edificio 34 | 104,350.54 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo UPS Galaxy PW-225 KVA de Coordinación de Servicios de Computo | 127,190.00 |
| Mantenimiento preventivo, correctivo visitas necesarias en caso de emergencia a los equipos UPS de corriente regulada de los edificios G, M, 34 y Planta Piloto (Incluye todas las refacciones necesarias para su reparación) | 239,619.78 |
| Subtotal | 984,132.14 |
| Mantenimiento a equipos de Laboratorios y Talleres | |
| Tratamiento de agua del sistema de alimentación de la caldera del Bioterio | 11,983.00 |
| Reparación y pruebas de funcionamiento del cromatógrafo de gases mod. 3400, número de serie 2931 del Departamento de Sistemas Biológicos | 14,375.00 |
| Reparación recirculador VR-750D. del departamento de Sistemas Biológicos | 20,501.68 |
| Instalación y pruebas de funcionamiento correcto del cromatógrafo de líquidos mod. LC-400 de PE, No. de inventario XJ1200 del departamento de Sistemas Biológicos | 20,700.00 |
| Mantenimiento preventivo del horno crematorio marca All modelo 2001, del Bioterio | 23,460.00 |
| Reparación de ultracongelador del laboratorio de Bioquímica de la Reproducción, edificio 34 | 32,637.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a la Autoclave Getinge Castle, modelo GE-92222 AR-2 de la Unidad de Reproducción y Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL-Bioterio) | 33,695.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a la Autoclave Getinge Castle, modelo GE-6612 AR-2 de la Unidad de Reproducción y Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL-Bioterio) | 33,695.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a maquina Solna 125, guillotina campeador semiautomática y guillotina manual de Talleres Gráficos de CyAD | 35,190.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de Control de Acceso DSX de la Unidad de Producción y Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL-Bioterio) | 43,125.00 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de Control de Aire Acondicionado del Bioterio | 55,200.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a la Lavadora Getinge Castle, modelo 2224 No. 471347 de la Unidad de Reproducción y Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL-Bioterio) | 55,200.00 |
| Subtotal | 379,761.68 |
| Impermeabilizaciones | |
| Reparación de impermeabilización en baños del Almacén | 943.00 |
| Reparación e impermeabilización de la junta del puente entre los edificios D y G zona de azoteas | 1,667.50 |
| Impermeabilización y reparación de la techumbre del laboratorio de Fauna Silvestre en el Pueblito C-1, cubículo 4 | 2,898.00 |
| Impermeabilización y reparación en la Techumbre del Almacén | 3,000.00 |
| Reparación e impermeabilización en pasos de agua y pretil del edificio del CyAD zona de azoteas | 3,220.00 |
| Reparación de impermeabilización de azotea con material prefabricado 30m ² edificio M | 3,795.00 |
| Reparación del plafón del edificio 34 | 4,025.00 |
| Reparación e impermeabilización en base de concreto y elaboración de pretil en ductos de aire acondicionado del edificio de Diseño Grafico (azotea) | 4,600.00 |
| Suministro y aplicación de impermeabilizante en juntas y chaflanes de la terraza en el edificio de Diseño Grafico, lado poniente | 4,613.80 |
| Reparación e impermeabilización de 70m ² de pretiles, muros y losa del Bioterio, zona de azoteas | 17,670.23 |
| Impermeabilización en la azotea del edificio 34, laboratorio de Leptospira del Departamento de El Hombre y su Ambiente | 46,138.00 |
| Impermeabilización y mantenimiento de los edificios D, F, A, y C de la Unidad (5215m ²) | 625,316.96 |
| Subtotal | 717,887.49 |
| Mantenimiento a Bienes Inmuebles y Muebles de la Unidad | |
| Mantenimiento correctivo a 9 cortinas de acero de los edificios M, B, G, H y D de la Unidad | 16,560.00 |
| Mantenimiento a escaleras, alfaridas y colocación de pasamanos de la Biblioteca, segunda etapa | 32,279.86 |
| Mantenimiento a la pista perimetral del área de Actividades Deportivas, colocación de gravilla | 44,401.50 |
| Reparación de 26 embarcaciones y 15 palas de kayak del equipo de canotaje de la UAM-Xochimilco | 48,415.00 |
| Mantenimiento y rotulación de señalización en edificios existentes y nuevos de la Unidad | 111,573.92 |
| Pintura de muros y plafones del edificio A, muros de aulas de los edificio B y M y muro del edificio 25 (6572.34 m ²) | 82,580.32 |
| Pintura en muros, columnas y estructura metálica del edificio H, fachada norte del edificio G, fachada y muro de refuerzo del edificio A (4434.04 m ²) | 81,526.32 |
| Subtotal | 417,336.92 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Desasolve a la Red de Drenaje | |
| Limpieza y Desasolve de rejillas y colocación de tubo de PVC para desagüe en área de Galpones | 920.00 |
| Limpieza y desasolve de bajadas pluviales en los edificios D, 26 de CyAD y Cafetería | 2,587.50 |
| Limpieza y Desasolve de Trampas, registros y pozos de visita en área de la Cafetería | 9,775.00 |
| Subtotal | 13,282.5 |
| Mantenimiento a Equipos de Laboratorio de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud | |
| Reparación de 1 balanza granataria de plato marca Ohaus No. inventario 09002200656-1 del edif. G-205, Sistemas Biológicos | 138.00 |
| Reparación de 2 básculas mecánicas para pesar personas con indicador de piso marca Seca s/n inv. Del Edif. H, Unidad de Nutrición | 368.00 |
| Reparación de 3 balanzas granatarias de plato marca Ohaus No. inventario 09002900232, 242 y 222 del edificio G-102 | 414.00 |
| Mantenimiento de 3 balanzas granatarias de plato marca Ohaus con una capacidad de 2610 grs. No. inv. 09002200637-1, 09002200645-1, 09002200636-1 de Sistemas Biológicos | 414.00 |
| Reparación de 3 balanzas granatarias de plato Ohaus con capacidad de 2610 grs. Y con no. de inv. BL569006, BA659009 Y BL5690010 del Departamento de El Hombre y su Ambiente | 448.50 |
| Reparación de equipo de punto de fusión Fisher, inv. DJ10 AP5110003-10/01/084 del G-107, Sistemas Biológicos | 460.00 |
| Reparación de equipo de punto de fusión Osyma, inv. DJ12 AP5530001-25/01//84 del G-107, Sistemas Biológicos | 460.00 |
| Reparación de equipo de punto de fusión Osyma, inv. DJ12 AP5530005-24/VIII//80 del G-107, Sistemas Biológicos | 460.00 |
| Reparación de balanza granataria de doble plato marca Ohaus con capacidad de 2 kilos No. inv. 9002200713 del Edif. E laboratorio de Análisis Instrumental | 506.00 |
| Reparación de 1 bascula mecánica de plato serie DJ18B1511 del Edif. 34 laboratorio de Fisiología y Comportamiento Animal | 552.00 |
| Reparación de bomba de vacío marca Felisa, modelo 1402 del Edif. 34 | 575.00 |
| Reparación de 5 balanzas de plato marca Ohaus No. inv. 530303 BA591 0007, 530909 BA591 0005, 530909 BA591 0006, 530909 BL507 0001 y 530909 BL507 0016 del Edif. H-008-009 | 690.00 |
| Mantenimiento correctivo y calibración de PH metro Conductronic mod. PH-20 No. inv. 100-16-700259-4 | 690.00 |
| Reparación de baño de temperatura constante No. inv. DJ12BA5410001 del Edif. G-204, Sistemas Biológicos | 690.00 |
| Reparación de 1 balanza electrónica digital Scout serie 09002200897 del Edif. 34, lab. de Microbiología | 713.00 |
| Reparación de una báscula mecánica pesa personas Torino número de serie 09002900021-2 del edificio H-008, CBS. | 713.00 |
| Reparación de una balanza analítica electrónica digital marca Ohaus Scout No. inv. 09002200848-2 del Edif. G-302 | 770.50 |
| Reparación de 1 pesa para personas Torino No, inv. 09002900021-2 del Edif. H-008, Atención a la Salud | 782.00 |
| Reparación de 1 balanza electrónica digital Scout, 1 mca. Ohaus del Edif. G-303, Sistemas Biológicos | 828.00 |
| Reparación de balanza electrónica Ohaus V11140, del G-002-003 | 920.00 |
| Mantenimiento preventivo a balanza Ohaus AP250D, del G-304, Sistemas Biológicos | 920.00 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reparación y calibración de balanza para determinación de humedad Ohaus inv. 09002 200676-6 del laboratorio de Suelos y Aguas del Departamento de Producción Agrícola y Animal | 920.00 |
| Reparación y calibración de balanza para determinación de humedad Ohaus inv. 09002 200675-6 del laboratorio de Suelos y Aguas del Departamento de Producción Agrícola y Animal | 920.00 |
| Mantenimiento 7 balanzas granatarias de ato mca. Ohaus No. invns. 090022006521, 0900220072221, 0900220066501, 09002200611, 090022006541 y 090022007231 de Atención a la Salud | 966.00 |
| Reparación de máquina de hielo Scotman, No. de inv. 09016300034-3-2 del laboratorio G-002, del Departamento de Sistemas Biológicos | 977.50 |
| Reparación de dos licuadoras mca. Osterizer, sin número de inventario del laboratorio H-007, departamento de Atención a la Salud | 977.50 |
| Reparación de manómetro regulador para gas CO2, 1 mca. Nuair, sin número de inventario del laboratorio H-008, departamento de Atención a la Salud | 1,035.00 |
| Reparación de fábrica de hielo mca. Scotsman No. inv. 090163000267 del Edif. G-302, Sistemas Biológicos | 1,035.00 |
| Reparación de refrigerador mca. Ojeda, 2 puertas No. inv. 15001000277 del Tronco Común Divisional, Edif. "E" PB. | 1,035.00 |
| Reparación de un refrigerador tipo frigobar No. 02003500160 de la Coordinación de Sistemas Escolares | 1,092.50 |
| Reparación de 6 básculas mecánicas: 2 mca. Esnova con capacidad de 10 kilos No. 59 y 82, dos marca Mercurio No. 738 y 631, dos marca Ohaus de 2610 grs. No. 048607 y 195349 del Edif. H, planta baja | 1,104.00 |
| Reparación de una unidad de refrigeración del equipo Contador de Centelleo líquido marca Packard, modelo 2100, serie 425768 del departamento de Sistemas Biológicos, Edif. G-006 | 1,150.00 |
| Mantenimiento de 3 microscopios mca. Zeiss y Olympus CH30, 1 microscopio Zeiss con lámpara, número de inventario 09017300355, 090990011592 del edificio 34, departamento de Producción Agrícola y Animal | 1,207.50 |
| Reparación de 1 refrigerador mca. Samsung no. de inv. RE892-0001 del laboratorio Sistemas de Información Geográfica (pueblito) | 1,219.00 |
| Reparación de 1 báscula mecánica de 2 platos serie JO3 BA5980003, 1 balanza electrónica digital mca. Ohaus del Edif. 34 laboratorio de Leptospiras | 1,242.00 |
| Reparación de refrigerador de 2 puertas s/n de inv. De la Cafetería | 1,265.00 |
| Mantenimiento y reparación de estufa de cultivo No. inv. 090137003475 de Sistemas Biológicos | 1,380.00 |
| Reparación de 5 básculas mecánicas de plato del Edif. F, laboratorio de Bromatología | 1,403.00 |
| Reparación de 2 básculas mecánicas marca torino No. DJ08BA5680002 y DJ08BA568004 del H-103 | 1,426.00 |
| Reparación de 1 balanza de espejos analítica mca. Mettler, mod. H31AR del Edif. 34 laboratorio Mánelo de la Reproducción | 1,472.00 |
| Reparación de 1 balanza analítica electrónica digital marca Ohaus CT200 No. inv. 9002200707 del Edif. E lab. Bromatología | 1,495.00 |
| Reparación de una balanza electrónica marca Ohaus de 210 grs. x 0.01 grs. Serie 1125031703 No. 9002200993 del lab. Bromatología | 1,495.00 |
| Reparación de 1 balanza electrónica analítica mca. Ohaus del Edif. G-304, Sistemas Biológicos | 1,495.00 |
| Reparación de 1 balanza electrónica analítica del Edif. G-304, Sistemas Biológicos | 1,495.00 |
| Reparación de una balanza granataria electrónica mca. Sartorius, número de inventario 166903 y serie 39010166 del edificio H-009, CBS. | 1,495.00 |
| Reparación de autoclave tipo industrial mca. Immsa, sin placa de datos sin número de inventario del laboratorio de Cultivo de Tejidos, del edificio 34, departamento de Producción Agrícola y Animal | 1,495.00 |
| Reparación de destilador de agua sin placa de datos sin número de inventario del laboratorio de Fisiología y Tejidos de Cultivos del edificio 34, departamento de Producción Agrícola y Animal | 1,495.00 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reparación de 3 básculas mecánicas, 1 mca. Reyes con capacidad de 140 kilos, 1 mca. Bame de 7 kilos No. inv. 166236, 1 mca. Seca con de 150 kilos No. 090024004301 del Edif. H-207 | 1,541.00 |
| Reparación de campana de flujo laminar sin placa de datos, sin número de inventario de Bioterio | 1,725.00 |
| Reparación de un autoclave vertical, número de inventario 49904, del edificio G-003, departamento de Sistemas Biológicos | 1,725.00 |
| Mantenimiento y cambio de pila de ultracongelador marca Nuair No. 150008000576 del H-008, del Departamento de Atención a la Salud | 1,725.00 |
| Mantenimiento en general a ultracongelador, mca. Revco, No. inv. 15000800041 9, del edificio G-003, de Sistemas Biológicos | 1,725.00 |
| Reparación de horno marca Ecuaterm No. inv. 09013700281 del Edif. G-205 | 1,840.00 |
| Mantenimiento correctivo y calibración de espectrofotómetro mca. Bausch&Lomb mod. Spectronic 20, No. inv. 150123 del lab. Suelos y Aguas | 1,840.00 |
| Reparación de frigobar mca. Nieto s/n inv. Del lab. De Preparación de Producción Agrícola y Animal | 1,840.00 |
| Reparación de frigobar mca. Mabe No. inv. 02003500169 de la oficina de Asistencia Administrativa del área de Posgrados de CSH | 1,897.50 |
| Reparación de 2 balanzas analíticas de espejos: 1 marca Sartorius No. inv. 090002200736-6 y otra marca Mettler No. inv. 09002200643-6 del G-105 | 1,955.00 |
| Reparación de viscosímetro Brookfield RVT de Sistemas Biológicos | 1,955.00 |
| Instalación de equipo nuevo de grasas, marca Crisol sin número de inventario del laboratorio de Bromatología del Tronco Común Divisional, edificio E, planta baja | 2,070.00 |
| Reparación de 2 balanzas electrónicas analíticas mca. Ohaus del Edif. 34 lab. de Ecología Microbiana | 2,139.00 |
| Reparación de fábrica de hielo mca. Scotsman No. inv. 09016300034 del Edif. G-002 y 003, Sistemas Biológicos | 2,185.00 |
| Reparación de un congelador vertical mca. Nieto número de serie NT957 027 del edificio 34, departamento de Producción Agrícola y Animal | 2,208.00 |
| Reparación de 4 microscopios binoculares No. inv. 09017300394-6 530908MI5410081, DJ03MI5860004 DJ03530908MI5440003 y un estereoscopio No. inv. DJ03E15450002 del lab. Histopatología, Producción Agrícola y Animal | 2,242.50 |
| Reparación de 7 balanzas granatarias de plato, marca Ohaus de 2610 grs. Nos. inv. 9002200601 al 9002200614, ratoneras del Edif. E, planta baja | 2,254.00 |
| Reparación de 1 báscula mecánica de reloj serie 100024000162 del área de borregos de Bioterio | 2,438.00 |
| Reparación de 2 balanzas analíticas mca. Sauter inv. 0457006200 y mca. Bosch 5200 No. 10318 del G-204, Sistemas Biológicos | 2,530.00 |
| Reparación de una balanza analítica de espejos mca. Bosch, número de inventario 09002200670 del edificio 34, departamento de Producción Agrícola y Animal | 2,737.00 |
| Reparación de 2 balanzas electrónicas Ohaus GT2100, 1 Mettler AG245 y 1 balanza mecánica Bosch del G-206, Sistemas Biológicos | 2,760.00 |
| Reparación de una balanza de espejos analítica marca Mettler H-30 No. inv. 09002200692-6 de Producción Agrícola y Animal | 2,829.00 |
| Reparación de flamómetro mca. Corning, mod. 400 inv. DJ03F0518-0001 del lab. Suelos y Aguas del Departamento de Producción Agrícola y Animal | 2,875.00 |
| Reparación de 2 balanzas analíticas: 1 marca Ohaus, Analítica Plus de 210 grs. No. inv. 530908 BA702003 y 1 marca Sartorius No. 090022006736 del lab. de Aguas y Suelos, de Producción Agrícola y Animal | 2,990.00 |
| Reparación de 2 balanzas analíticas electrónicas digitales mca. Explorer inv. 0900227518-6 y 09002275237-4 del Edif. 34, del Departamento de El Hombre y su Ambiente | 2,990.00 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reparación de congelador mca. American No. inv. 530910C0781 0001, del Edif. G-203, Sistemas Biológicos | 3,220.00 |
| Mantenimiento de 4 microscopios mca. Olympus Binoculares compuestos 09017300841-5, --842-5, --843-5, --844-5 y 3 mca A.O. ONE Y Olympus S2X9 número de inventario 09017300382-8, --381, 673-9. del edificio 34, departamento de Producción Agrícola y Animal | 3,277.50 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de incubadora de CO2 marca NUAIRE CF Autoflow No. de serie 308616 s/inv. del Departamento de Atención a la Salud | 3,565.00 |
| Reparación de 7 microscopios mca. Rossbach y Olympus número de inventario 09017300407-6, --413-6, --419-6, --410-6, --416-6, --411-6, --418-6 del Tronco Común Divisional, edificio E, planta baja | 3,622.50 |
| Reparación de 2 balanzas analíticas electrónicas, 1 mca. Sartorius serie 090022006916 y 1 mca. Bosch serie 090022006907 del Edif. 34 lab. Plancton y Bioenergético | 3,680.00 |
| Reparación de 1 balanza mecánica electrónica Mettler H64, del Edif. G-106, Sistemas Biológicos | 3,680.00 |
| Reparación y calibración de 2 espectrofotómetros modelo Spectronic 20DT mca. Miltro Roy No. 0900897503-6 y el otro mca. Bausch&lomb No. inv. 09008900248-4 del Edif. G-107 Sistemas Biológicos | 3,708.75 |
| Reparación de estufa de cultivo marca Ríos Rocha No. inv. 09013700304-5 del Edif. 34, lab. de Bromatología | 3,795.00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de bombeo No. inv. 09021100020 de Sistemas Biológicos | 3,795.00 |
| Reparación de 2 balanzas electrónicas analíticas digitales, 1 mca. Ohaus y otra Tangent S/N de inv. Edif. 34 lab. de Fisiología | 3,910.00 |
| Mantenimiento de fabrica de hielo mca. Cornelius, No. 09016300036 del lab. G-304, Sistemas Biológicos | 4,082.50 |
| Reparación de congelador mca. Nieto No. de inv. 15001000216-6 del laboratorio de Inmunología, Producción Agrícola y Animal | 4,140.00 |
| Reparación de refrigerador mca. Nieto, 4 puertas No. inv. 15001000216-6 del lab. Manejo de la Reproducción, Producción Agrícola y Animal | 4,140.00 |
| Reparación de una balanza electrónica digital marca Sartorius No. inv. 090022008823 de Producción Agrícola y Animal, lab. de Bromatología | 4,370.00 |
| Mantenimiento preventivo de 8 microscopios del lab. Análisis Clínicos, Producción Agrícola y Animal | 4,370.00 |
| Reparación de 2 balanzas analíticas de espejos mca. Mettler No. inv. H80-090022007196 y H80-090022006306 del G-103, Sistemas Biológicos | 4,462.00 |
| Mantenimiento preventivo a dos microscopios modelo BX40, mca. Olympus y mod. SZ40 estereoscópico | 4,600.00 |
| Reparación de 9 microscopios mca. Olympus CH31, número de inventario 09017300704-6, --707-6, --713-6, --705-6, --710-6, --716-6, --706-6, 712-6, --719-6 del Tronco Común Divisional, edificio E, planta baja | 4,657.50 |
| Reparación de refrigerador mca. Refrimaq No. 020004900145 del G-001, del Departamento de Sistemas Biológicos | 4,830.00 |
| Reparación de 1 microscopio Nikón mod. Alphaphot -2 No. de serie 142594 No. de inv. M16510001 del lab. de Micología, Departamento de El Hombre y su Ambiente | 4,996.29 |
| Reparación de motor de bomba recirculadora de agua helada del are acondicionado s/n inv. del Bioterio | 5,175.00 |
| Reparación de Refrigerador mca. Nieto, No. inv. 150010001754 del lab. De Bioquímica de la Reproducción | 5,290.00 |
| Reparación de 1 autoclave eléctrica No. inv. 09002000-106-3 del lab. Preparaciones del departamento de Producción Agrícola y Animal | 5,382.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a 11 microscopios compuestos mca. Zeiss del laboratorio del Herbario de Producción Agrícola y Animal | 5,692.50 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a 15 microscopios, estereoscopios mca. American Optical del laboratorio del Herbario de Producción Agrícola y Animal | 6,037.50 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Reparación de 12 microscopios mca. Olympus CH31 y Carl Zeiss, número de inventario 09017300588-6, --501-6, --332-5, --333-5, --586-6, --584-6, --331-5, --322-7, --585-6, --587-6, --423-5, --321-7 del edificio G-002, 003, departamento de Sistemas Biológicos | 6,210.00 |
| Reparación de 6 microscopios mca. Zeiss No. inv. 09068192, 09068156, 09068160, 09068187, 09068134, 090173004945, 3 American Optical No. inv. 090173003615, 090099001893 y 09009900190, 1 estetoscopio mca. Leica EZ6 No. inv. 090173003626 de Producción Agrícola y Animal | 6,842.50 |
| Reparación de 6 microscopios mca. Iroscope No. invs. del 530909MI7300001 al 530909MI7300015 y ZEISS 530909MI7260008 del H-004, del departamento de Atención a la Salud | 6,900.00 |
| Reparación de 14 microscopios mca. Carl Zeiss y American Optional No. inv. 09017300372, 374-6, 368-6, 316-6, 365-6, 335-6, 370-6, 373-6, 364-6, 369-6, 367-6, 371-6 y 09009900137-2, 139-2, 1388-2 del lab. Bacteriología, Producción Agrícola y Animal | 7,245.00 |
| Reparación de un autoclave, número de inventario DJ03 AU523 0001 del edificio 34, departamento de Producción Agrícola y Animal | 7,337.00 |
| Mantenimiento correctivo a 2 microscopios con cámara número de inventario 080002000005-3 mca. Olympus BX50 y 0800107520-5 mca. Leica Diastar, 2 mca. Olympus S246 09017300813-6, --814-6, 5 mca. American Optical número inventario 09009900140-1, --141-2, 142-1, --143-1, --144-1, y 6 mca. Carl Zeiss número de inventario 09017300375-5, --376-5, --377-5, --378-5, --379-5, --380-5 del edificio 34, departamento de Producción Agrícola y Animal | 7,417.50 |
| Reparación de 5 balanzas electrónicas digitales marca Ohaus con No. serie 530909 BL559 0001, 530909 BL503 0002 y 9002200729-3, marca Satorios con No. serie 530909 BA505 0002 y 530909 BA505 0001, del departamento de Atención a la Salud | 7,475.00 |
| Reparación de 15 microscopios mca. Carl Zeiss números de inventarios 09017300292-6, --295-6, --300-6, --303-6, --420-6, --293-6, --297-6, --301-6, --414-6, --421-6, --294-6, --298-6, --302-6, --415-6, --417-6 del Tronco Común Divisional, edificio E, planta baja | 7,762.50 |
| Reparación de 1 histokinette Reichert Jung mod. TP1010, 1 MICROSTOMO mod. 820, No. inv. 09017400027-3 y 1 criostato No. inv. DJ03MI5530001 del lab. Histopatología, Producción Agrícola y Animal | 8,050.00 |
| Mantenimiento preventivo a equipo de contador de centelleo líquido, mca. Packard, modelo 2100, serie 425768 del departamento de Sistemas Biológicos | 8,211.00 |
| Reparación de 20 microscopios, 5 binoculares mca. Zeiss No. de inv. MI510014, MI5100020, MI5410006, MI5410009, MI5410013, 8 mca. Olympus C2009017300507, mod. CX-21 No. inv. del 09012300806-4, ...807-4, ...811-4, ...812-4, ...861-4, ...868-4, ...801-5 mod. CX31, 3 American Optical No. inv. MI5590001, MI593001, MI5540030 y 4 Carl Zeiss ES5860004, ES5860005, ES5860009, ES580012 del lab. Taxonomía Animal y Vegetal, El Hombre y su Ambiente | 8,870.00 |
| Reparación de una balanza analítica electrónica mca. Ohaus, modelo Plus, serie P34307 del H-009, de Sistemas Biológicos | 9,430.00 |
| Reparación de dos congeladores mca. Nieto No. inv. 150008000486 y American No. inv. 150008000953 del lab. G-007, Departamento de Sistemas Biológicos | 9,660.00 |
| Instalación de equipo Kendall nuevo sin número de inventario del laboratorio de Bromatología del Tronco Común Divisional, edificio E, planta baja | 9,890.00 |
| Reparación de filamentos Jeol del G-304, Sistemas Biológicos | 10,350.00 |
| Mantenimiento de la tubería de agua fría y caliente de la unidad manejadora de aire UMA-01 del Bioterio | 10,999.75 |
| Subtotal | 340,949.29 |
| Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado de la Unidad | |
| Reparación de despachador de agua No. inv. 020025751082 de la Coordinación de Sistemas Escolares | 690.00 |
| Reparación de conducto de extracción del lab. De Taxonomía del Departamento de El Hombre y su Ambiente | 805.00 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reparación de despachador de agua mca. Puresa, No. inv. 15001000247-2 de Actividades Culturales | 897.00 |
| Reparación de refrigerador mca. Sanyo s/n inv. de la sala de computo de CyAD | 977.00 |
| Reparación del motor del extractor axial, mca. Edugon, s/i de la bodega del Asistente Administrativo de la Coordinación de Servicios Generales | 977.50 |
| Reparación de enfriador s/n inv. de la Coordinación de Servicios de Información | 977.50 |
| Mantenimiento al acondicionador de aire tipo mini-split mca. Trane de 48,00BTU/HR, del Conmutador de la Coordinación de Espacios Físicos | 1,035.00 |
| Mantenimiento al acondicionador de aire tipo mini-split mca. Trane de 18,00BTU/HR, del closet del edificio D, de la Coordinación de Servicios de Computo | 1,035.00 |
| Mantenimiento al acondicionador de aire tipo mini-split mca. Trane de 18,00BTU/HR, del closet de la Coordinación de Servicios Administrativos | 1,035.00 |
| Mantenimiento al acondicionador de aire tipo mini-split mca. Trane de 18,00BTU/HR, del closet del área de redes de la Coordinación de Servicios de Computo | 1,035.00 |
| Reparación de motor del extractor mca. Soler y Palaw, s/n inv. del Tronco Común Divisional, Edif. "E" PB. | 1,104.00 |
| Reparación de despachador de agua No. inv. 02002500371-2 de COPLADA | 1,127.00 |
| Mantenimiento correctivo y preventivo a unidad de aire acondicionado tipo ventana marca Carrier, mod. 51YA280-3 de Computo | 1,265.00 |
| Reparación d refrigerador mca. General Electric, No. inv. 15001000247-2 del lab. G-006, Departamento de Sistemas Biológicos | 1,265.00 |
| Reparación de un frigobar, número de inventario 02003500172, del edificio central, departamento de COPLADA | 1,357.00 |
| Mantenimiento correctivo y preventivo a un sistema de aire acondicionado tipo mini-split, mod. MCX536 del Taller de Lenguas Extranjeras | 1,380.00 |
| Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado tipo mini split ubicados en la División de Educación Continua y a Distancia | 1,610.00 |
| Mantenimiento correctivo y preventivo a unidad de aire acondicionado tipo paquete marca York, mod. DICE 120, de Computo | 1,840.00 |
| Reparación de acondicionador de aire tipo Minisplit, mca. Trane No. inv. 150001100377 del Auditorio Jesús Virchez de Diseño Grafico | 1,955.00 |
| Reparación de aire acondicionado tipo Mini-Split, mca. Carrier, modelo CRT36041, S/N inv. Biblioteca | 2,185.00 |
| Reparación de aire acondicionado mca. Carrier de 1 tonelada serie 158108 del lab. Sistemas de Información Geográfica (pueblito) | 2,208.00 |
| Mantenimiento de 2 motores que dan servicios a los extractores axiales mca. Edugon, s/n inv. del lab. 206 del edificio G Departamento de Sistemas Biológicos de CBS | 2,254.00 |
| Servicio de mantenimiento preventivo a equipos fan & coil ubicado en la Biblioteca sala Multimedia | 2,300.00 |
| Reparación y mantenimiento al equipo de aire acondicionado, tipo dividido mca. Trane, mod. TWG036A140A, s/n inv. Área de Posgrados de la División de CBS | 2,990.00 |
| Mantenimiento preventivo a 2 compresores y tanques de almacenamiento de aire comprimido, mca. Guillermo Munguía de 10 HP, sin número de inventario del edificio G y edificio H, ubicados en cuarto de subestaciones de los edificios G y H | 2,990.00 |
| Mantenimiento de compuertas de control de volumen tipo mariposa, marca Vermont de Cómputo | 3,450.00 |
| Reparación de motor de extractor mca. equipos electrónicos, diseño 35, serie 96427 y No. inv. 15001002075 del lab. de Fotografía Digital de Talleres de Comunicación Social | 3,565.00 |
| Canalización de drenajes de condensado de los diferentes equipos de aire acondicionado del edificio Central | 3,680.00 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mantenimiento correctivo y preventivo a unidad de aire acondicionado tipo paquete marca Trane, modelo TCH150, de Computo | 4,025.00 |
| Mantenimiento preventivo a cuatro equipos de aire acondicionado, mca. Trane, s/n de las oficinas de Sala de Rectores, Área Secretarial, Secretaría particular del Rector y oficina del Rector de Unidad. | 4,140.00 |
| Mantenimiento correctivo y preventivo a dos unidades de aire acondicionado tipo ventana marca Payne, mod. JCC184CX del UPS, edificio M | 4,485.00 |
| Reparación de congelador mca. Nieto, No. inv. 150010001906 del lab. G-203, Depto. Sistemas Biológicos | 4,830.00 |
| Reparación de congelador mca. Nieto, No. inv. 150010001816 del lab. G-003, Depto. Sistemas Biológicos | 4,830.00 |
| Mantenimiento correctivo y preventivo a un sistema de aire acondicionado tipo mini-split, mod. MCX536TTB036 del UPS del CyAD | 5,635.00 |
| Mantenimiento correctivo y preventivo a seis sistemas de aire acondicionado tipo mini-split, cinco mod. MCX560/TTB060 y un mod. MCX536TTR036 de Computo | 6,210.00 |
| Mantenimiento preventivo a seis equipos de aire acondicionado, mca. Trane, s/n inv. de las oficinas de Higiene y Seguridad, Comisiones Mixtas, Sala de Juntas, Asistencia Administrativa, Área Secretarial y Secretario de Unidad. | 6,210.00 |
| Mantenimiento de ventilador helicocentrífugo en línea marca Soler & Palau, modelo TD500 de Posgrado de CBS | 7,337.00 |
| Reparación de campana de extracción No. inv. 140010000572 del lab. de Fotografía, CyAD | 8,280.00 |
| Mantenimiento preventivo a ocho acondicionadores de aire tipo mini-split, mca. Trane, mod. MCX36 y condensador mod. TTB0030C, s/n inv. de sala de Consejo de Rectoría correspondiente al primer semestre de 2006 | 8,280.00 |
| Mantenimiento preventivo a ocho equipos de aire acondicionado, tipo mini split, mca. Trane, mod. MCX36 y condensador mod. TTB0030C, s/n inv. Sala de Consejo de Rectoría | 8,280.00 |
| Mantenimiento y adaptación del sistema de extracción para la campana, s/n de inv. del Taller de Soplado de Vidrio de la Sección de Mantenimiento Especializado de la Coordinación de Espacios Físicos | 8,395.00 |
| Mantenimiento 8 extractores mca. Arme, s/n inv. del área de procesos técnicos, sala de usuarios de Sociales y baños de la Coordinación de Servicios de Información | 9,200.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 unidades de aire acondicionado tipo Multi-Split, mca. LG mod. LM3626A3L con 3 evaporadoras de Talleres de Comunicación | 9,775.00 |
| Reparación e instalación de 2 extractores axiales s/n de inv. del lab. de Bromatología del Tronco Común Divisional, Edif. "E", PB. | 9,775.00 |
| Mantenimiento preventivo a 9 equipos de aire acondicionado tipo Mini-Split de División Continua y a Distancia | 10,350.00 |
| Subtotal | 168,026.00 |
| Mantenimiento a Equipos de Talleres y Equipos Especiales de la Unidad | |
| Reparación de puerta de elevador Schindler del Edif. 24 de CyAD | 497.95 |
| Reparación de máquina Eskofot F17s, serie No. 172973, No. inv. 08005500008 de Impresiones, Coordinación de Servicios Generales | 1,014.30 |
| Mantenimiento al tablero de control y transferencia de la planta de emergencia de Bioterio | 1,138.50 |
| Reparación de 2 básculas mecánicas para pesar personas de Servicios Médicos | 1,357.00 |
| Mantenimiento al bulbo de presión de aceite para evitar señal al tablero de control y transferencia de la planta de emergencia de CyAD | 1,840.00 |
| Reparación de máquina Sand Blast No. inv. 100032000015 del Taller de Paileria de CyAD | 1,932.00 |

Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2006-2007

| CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mantenimiento a cuatro pastillas de 1 x 10 amperes para el tablero de control y transferencia de la planta de emergencia de Computo, mod. NT-855-G6 | 2,070.00 |
| Afilado de un disco y colocación de pastillas de carburo de tungsteno de la Sesión de Mantenimiento de Campo de CEF | 2,139.00 |
| Afilado de disco y colocación de pastillas de carburo de tungsteno del Taller de Maderas de CyAD | 2,438.00 |
| Manteamiento a cámara espectra II, mod. DD5BC55, serie 01120-33-0036 de la Coordinación de Servicios Generales, Sección de Vigilancia | 2,990.00 |
| Juego completo de rodajas de rodillos y bandas, dobladora baun floder S7500A DU50 de Diseño Grafico | 3,335.00 |
| Reparación de insoladora Nuarc SR-XK-OAP547 de la Coordinación de Diseño de la Comunicación Gráfica , Taller de Offset, CyAD | 3,369.50 |
| Reparación de cepillo mca. Giggio No. inv. 10003700095 del Taller de Maderas de CyAD | 3,565.00 |
| Reparación del elevador montacargas del edificio G | 3,717.24 |
| Reparación de elevador Schindler de CyAD | 4,670.15 |
| Reparación de Guillotina Sunray automática del Taller de Impresiones, Coordinación de Servicios Generales | 5,117.50 |
| Afilado de 4 cuchillas de cizalla de 135 x 5 de 1" de ancho y 5 mm. de grueso del Taller de Pailería de CyAD | 5,980.00 |
| Reparación de máquina Multilith 2650, serie 630564 del Taller de Impresiones de la Coordinación de Servicios Generales | 7,268.00 |
| Manteamiento a cámara espectra II, mod. DD5BC55, serie 01075-08-1112 de la Coordinación de Servicios Generales, Sección de Vigilancia | 7,475.00 |
| Mantenimiento e instalación de un juego de diodos positivos y negativos para el generador de la planta de emergencia de Biblioteca | 8,105.20 |
| Mantenimiento al tanque de combustible diesel de la planta de Computo | 8,544.50 |
| Reparación de torno mca. Imor No. inv. T05080001 del Taller de Metal Mecánica de CyAD | 8,740.00 |
| Reparación de máquina multilith 1850, serie 339640 de la Coordinación de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, Taller de Offset, CyAD | 8,987.25 |
| Reparación de máquina multilith 1850, serie 272737 de Impresiones, Coordinación de Servicios Generales | 9,660.00 |
| Reparación de máquina multilith 1850, serie 339640 de la Coordinación de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, Taller de Offset, CyAD | 9,752.00 |
| Reparación de Compresora nueva completa Multilith 2650 del Taller de Impresiones, Coordinación de Servicios Generales | 9,775.00 |
| Mantenimiento al panel electrónico Dale-3100 de la planta de emergencia del Bioterio | 9,930.25 |
| Mantenimiento correctivo a 7 retroproyectores de acetatos marca 3M, mod. 9100 No. inv. 08005600700, 08005600537, 08005600539, 08005600538, 08005600710, 08005600716, 08000565600722 de Proyección Audiovisual, Coordinación de Extensión Universitaria | 9,998.10 |
| Mantenimiento a cámara de espectra II, mod. DD5BC2, serie 01075-08-0019 de la Coordinación de Servicios Geniales, Sección de Vigilancia | 10,810.00 |
| Reparación de compresor de aire de maquina OFF-SET multilith mod. 1850, de Talleres de Diseño Grafico | 10,925.00 |
| Suministro e instalación de control para transferencia tipo DALE-3100 para la planta de emergencia de Biblioteca | 29,325.00 |
| Subtotal | 196,466.44 |

| CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mantenimiento a equipos de la Coordinación de Servicios Administrativos (Cafetería) | |
| Reparación de una báscula mecánica marca Oken No. de 24885 del almacén de la cocina de Cafetería | 1,104.00 |
| Reparación de cuarto frío del almacén de la Cafetería | 1,322.50 |
| Servicio de mantenimiento preventivo a caldera Hydrotherm de la cocina de Cafetería | 5,175.00 |
| Mantenimiento de 11 insectronic de la Cafetería | 8,504.25 |
| Reparación de motobomba mca. Jacuzzi de 7.5 C.P. s/n inv. Hidroneumático de la Cafetería | 9,085.00 |
| | Subtotal |
| | 25,190.75 |
| | TOTAL UAM-X |
| | 3'243,033.21 |

Nota: Los datos corresponden al periodo que se informa.

Fuente: Unidad Xochimilco. Coordinación de Espacios Físicos.

Cuadro 110 INSTALACIÓN DE NODOS DE RED Y TELEFONÍA

| CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nodos de Red | |
| Instalación de un nodo de red en la Maestría de Comunicación y Política | 1,800.00 |
| Instalación de un nodo de fibra óptica en Biblioteca | 2,421.90 |
| Instalación de un nodo de red en la Sección de Vigilancia de la Coordinación de Servicios Generales, edificio A, planta baja | 2,530.00 |
| Instalación de 2 nodos de red en el área de análisis y apoyo técnico de la Coordinación de Servicios de Computo, edificio I, primer piso | 3,450.00 |
| Instalación de 2 nodos de red en el Laboratorio de Propedéutica, edificio H, segundo piso | 4,140.00 |
| Instalación de un nodo de red en COPLADA | 4,268.80 |
| Instalación de 2 nodos de red en el Salón Inteligente del edificio 74, segundo piso | 5,060.00 |
| Instalación de un nodo de red en el aula D-214 | 5,405.00 |
| Instalación de 2 nodos de red en la Galería del Sur, edificio A, planta baja | 7,665.80 |
| Instalación de 4 nodos de red en el Laboratorio de Letospiras, edificio 34, tercer piso | 8,280.00 |
| Instalación de un nodo de red y reubicación de otro en la Coordinación de Medicina, edificio H, 2do. nivel | 9,769.25 |
| Instalación de 2 nodos de red en la Sección de Mantenimiento de Campo de la Coordinación de Espacios Físicos | 10,114.25 |
| Instalación de 4 nodos de red de datos en el Almacén de la Unidad | 10,120.00 |
| Suministro e instalación de antenas y nodos de red para instalaciones inalámbrica en los jardines Zapata y Eibenschutz de la Unidad | 34,960.00 |
| Instalación de servicios de voz y datos CAT 6, (50 nodos de red y 25 líneas telefónicas) en las Coordinaciones de las Maestrías de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2do. Nivel de edificio Central | 127,163.07 |
| | TOTAL UAM-X |
| | 237,148.07 |

Fuente: Unidad Xochimilco. Coordinación de Espacios Físicos.